



Способ размещения и соединения оборудования для транспортировки.

гвоздь ершеный
с плоской головкой
3,5x20
всего: 16шт.

лента М-0,8x20
ГОСТ 3560-73
длина 150÷200мм
всего: 4шт.



Для транспортировки оборудования упакованного в коробки из ДВП необходимо сбить упаковки между собой с помощью металлической ленты и гвоздей с четырех сторон как показано на рисунке.